

## REFERENZBAULISTE

### Bauname:

### **M00268 - III/3978 Jaroslavice, Durchfahrt**

### Lead-Partner:

Straßenverwaltung der JMK, Zuschussorganisation des Kreises

### Projekt partner :

Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Landesstraßenplanung

### Ursprünglicher Zustand:

Der Bau- und verkehrstechnische Zustand des zu bearbeitenden Abschnitts der Straße III/3978 innerhalb des Dorfes Jaroslavice war insgesamt schlecht und entsprach nicht der Verkehrsbelastung. Die Oberfläche hatte viele Flachdeformationen, Löcher und Risse und es wurde keine Entwässerung vom Regenwasser gesichert.

### Neuer Zustand:

Der Bauegegenstand war die Rekonstruktion der Straße III/3978 innerhalb des Dorfes Jaroslavice, Kilometrierung km 13,983 – 14,464 in Gesamtlänge von 481 m.

Die Rekonstruktion betrug die Teilweitung der Straße auf Kategorie MO 7/50, Durchführung vom kalten Recycling die ganze Länge entlang (einschließlich der Weitung). Danach wurden auf das Recycling zwei Schichten von Asphaltbeton (ACL, ACO) ohne längliche Arbeitsfuge gelegt. Weiter wurde die Entwässerung der Kommunikation mithilfe der Bordsteine, Entwässerungsrinnen, Ablagerungsfänger und Einlässe durchgeführt. Schließlich wurden Terrainbearbeitungen durchgeführt und die Einfahrten zu den einzelnen Häusern wurden angeschlossen.

### Konstruktion der Bearbeitung:

- Asphaltbeton ACO Dicke 40 mm
- Verbindungsbespritzung 0,2 kg/m<sup>2</sup>
- Asphaltbeton ACL Dicke 60 mm
- Verbindungsbespritzung 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- kaltes Recycling am Ort Dicke 180 mm

### Weiter am geweiteten Ort:

- Kantor 0/32 Dicke 150 mm
- Kantor 0/64 Dicke 150 mm

### Projektdokumentation:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.  
IČO:42767377

### Verfertiger:

COLAS CZ, a.s.  
Id.Nr.: 26177005

### Realisationstermin:

7/2014 bis 10/2014

### Ausgezahlten Zuschusses:

194 685 €

### Finanzierungsquelle:

IF SÚS JMK, EIB, EU

Karte



Zustand vor der Rekonstruktion



Zustand nach der Rekonstruktion

